

성상

[SJ-MM-101]

2014-08-07
REV.0

Quality Assurance

Test procedure

1. 시료 약 80g 을 무색 투명용기에 넣고 *일정 온도를 유지 후 육안 관찰한다.
2. 불투명 및 이물질 검출 시 부적합 판정한다.

품목	온도
EQ, OM	40 - 50°C
C2M, CM	25°C