

pH

[SJ-MM-105]

2014-08-07
REV.0

Quality Assurance

Test procedure

1. 200ml 비이커에 시료를 취하고, 용매를 넣어 용해 시킨다.
2. 위 용액의 온도를 25°C로 조절하고 pH Meter 를 사용해 pH를 측정한다.

품목	시료량	용매
EQ, OM	5g	증류수 45g, IPA 45g
C2M	20g	증류수 80g
CM27	100g	-
CM29	10g	90g

